



### 巡回ルート

本日は上図に黄色で示すルートを視察しております。

No	配車	報告時間	対象	状況
8	1号車 阿部真郎	17:10	国道456, 284, 457号, 荒砥沢ダム上流地すべり	国道沿いの斜面に変状は見られませんでした。国道の変状としては、路肩に亀裂が発生している程度でした。 荒砥沢ダム上流の地すべり地には、積雪のため行けませんでした。が、ダム下流の文字温泉・さくらの湯のご主人が今回の地震後に確認したところ、変動した様子はなかったとのこと。また、耕英地区には冬季通行止めのため、行けませんでした。



写真-1 道路盛土部分の崩壊  
(踏査路線全線でこのような道路路肩の亀裂が見られる)



写真-2 写真-1に同じ



写真-3 荒砥沢地すべりをダム対岸より遠望  
(立ち入り禁止と積雪で中へは入れず)



写真-4 鳴子ダム左岸のノーシェッド上部に  
発生した岩盤崩壊