



写真-1 福島市 4号国道の崩壊現場の全景
ブルーシートの背後に見えるのはあさひ台団地。
3月17日現在は、国道脇の土留壁や大型土のうの設置など、復旧作業が進んで来ている。



写真-2 福島市 あさひ台団地の斜面変状
(亀裂が発生し、斜面の変形が著しい)



写真-3 福島市 あさひ台団地の斜面変状
(団地内道路への亀裂発生と家屋の変状)



写真-4 福島市 あさひ台団地の斜面変状
(団地内道路の寸断と家屋の倒壊)