


吉田山北部私道の崩壊（2018年7月豪雨による．崩壊時刻は現時点では不明．）

調査日：2018年7月8日（日）7amごろ

地点：左京区吉田神楽岡町 北神楽岡の私道

状況：吉田山北東部北神楽岡の私道が幅約30m-40m，高さ約8m（目視）にわたり崩落した．崩壊したのは，付近の住民が建設した私道の一部である．崩落した箇所下部は現在空き地になっており，その裏の石垣擁壁が崩壊している．空き地の東隣の売り家の背後には高さ約2m（目視）のコンクリート製擁壁があり，これによって家屋は保護されている．しかし，崩壊した石垣の上部がコンクリート擁壁を超えて家屋に衝突している．そのまた東隣の家の2階ベランダは傾いているので，崩壊した石垣，もしくは土砂が1階部分に到達している模様．

# 吉田北神楽岡の斜面崩壊





Google

京都 神楽岡  
山の手倶楽部

Map


2

3D

+

-

↑



Dayama  
Space  
緑地

Satellite

Google

